


คู่มือประกอบ EZtrack V2

1. รายการอุปกรณ์ และตำแหน่งการวาง

R1,R7	470	เหลือง ม่วง น้ำตาล ทอง	
R5,R6	680	ฟ้า เทา น้ำตาล ทอง	
R2,R8	10K	น้ำตาล ดำ ส้ม ทอง	
R3	100K	น้ำตาล ดำ เหลือง ทอง	
R4	4.7K	เหลือง ม่วง แดง ทอง	
R9	3.9K	ส้ม ขาว แดง ทอง	
R10	15K	น้ำตาล เขียว ส้ม ทอง	
RP	2K	แดง ดำ แดง ทอง	ใช้เฉพาะเมื่อใช้กับเครื่องมือถือ ICOM, YAESU
C1	10uF 16V		หันขาบวกออกวิมบอร์ดตามเครื่องหมาย
C2,C3,C4,C5	0.1uF	104	
C6,C7	0.01uF	103	
C8			ไม่ต้องใส่
VR1	10K	103	ปรับไวร์กกลาง
VR2			(ไม่ใส่)
D1,D2	1N4148		หันขีดตามรูปบนแผ่นวงจร
Q1	2N3904		หันตามรูปบนแผ่นวงจร
U1	PIC16F1827		หันจุดบนตัวตามรูป
U2	7805		
U3	LM335		อุปชั้นเพิ่มสำหรับอุณหภูมิ (ไม่ใส่)
LED PTT	RED		หันด้านตัดออกวิมบอร์ด
LED CD	GREEN		หันด้านตัดออกวิมบอร์ด
LED GPS	YELLOW		หันด้านตัดออกวิมบอร์ด
JP1	-		สำหรับขยายระบบ (ไม่ใส่)
P1	DB9 ตัวเมีย		
P2	-		สำหรับป้อนไฟเข้าโดยตรง (ไม่ต้องใส่)
TX	สวิทซ์กดปุ่ม		



2. ขั้นตอนการประกอบ

- ใส่ D1, D2 โดยหันชี้ว้าให้ถูกต้องตามรูปบนแผ่นวงจร พยายามกดให้แนบกับแผ่นวงจรมากที่สุด
- ใส่ตัวต้านทานค่าต่างๆ ตามตำแหน่งให้ถูกต้อง ยกเว้น RP ให้ใส่เฉพาะเมื่อใช้กับเครื่องรับส่งมือถือของ ICOM และ YEASU หรือต่อไปที่สายต่อภายนอก ในกรณีที่ต้องการสับเปลี่ยนเครื่องให้งานไปมาระหว่างเครื่องที่ต้องการ RP และเครื่องที่ไม่ต้องการ RP
- ตัดขาของ 7805 ให้ต้องตามตำแหน่ง บนแผ่นวงจร แล้วบัดกรีโดยใช้ความร้อนสูงเล็กน้อย หรือจี๊หานานเล็กน้อย โดยสังเกตการแกะของตะเกียบที่ขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ขาลงอาจจะต้องใช้ความร้อนมากกว่าปกติ และควรบัดกรีบีวีเวน แบบระนาบความร้อนหรืออีดีด้วยสกุ๊ฟให้แนบสนิทกับแผ่นวงจรพินพ์ เพื่อการระนาบความร้อนที่ดี
- ใส่ U1 โดยการบัดกรีขาท้ายและมุ่งมองขาเพื่อยืดไอซีให้พอดึงก่อน และคุณให้แนใจว่าขาตรงตำแหน่งดีแล้ว จึงบัดกรีขาที่เหลือทั้งหมด ระวังอย่าให้มีตะเกียบติดวงจรที่ขาไอซี
- ใส่ C1, C2 – C8, VR1 ตามด้วย Q1 โดยหันทิศทางให้ถูกต้องตามรูปบนแผ่นวงจร
- ใส่ DB9, และ สวิตช์ TX
- สำหรับ LED 3 ตัว PTT, CD, GPS ให้ติดตั้งให้ได้ระดับความสูงเหมาะสมกับขนาดและลักษณะของกล่องที่ใช้

3. การต่อสาย และใช้งาน

- การต่อสายเข้ากับวิทยุรุ่นต่างๆ, คอมพิวเตอร์ และ GPS สามารถดูรายละเอียดได้ที่ <http://voip.comze.com/ez>
- ก่อนจ่ายไฟเข้าวงจร ให้ตรวจสอบการวางแผนอุปกรณ์ และจุดบัดกรีทั้งหมดให้เรียบร้อยอีกรอบหนึ่งก่อน
- ไฟเลี้ยงวงจรที่ต่อผ่านเข้ามาทางขั้วต่อ DB9 ความไวตัดบัตแรงดันไม่น้อยกว่า 6 โวลท์ และไม่มากกว่า 15 โวลท์ และจ่ายกระแสไฟไม่น้อยกว่า 5mA บางกับกระแสไฟ GPS ต้องการ ถ้าต่อไฟเลี้ยงเข้าที่ขั้ว P2 โดยตรงให้ระวังอย่าต่อกลับขั้ว
- เมื่อต่อสายและป้อนไฟให้เครื่องแล้ว โปรแกรมจะใช้เวลาสั้นๆตรวจสอบการทำงานเปลี่ยน Firmware จากภายนอก แล้วไฟ GPS จะติดสว่างค้าง เมื่อโปรแกรมเริ่มทำงาน
- เมื่อสามารถอ่านข้อมูลจาก GPS ได้ถูกต้อง ไฟ GPS จะกระพริบในลักษณะตัดบ้านสลับกับติดสว่างสั้น และเมื่อได้ข้อมูลตำแหน่งจาก GPS แล้ว ไฟ GPS จะกระพริบในลักษณะติดสว่างนานสลับกับการตัดบ้าน
- ไฟ PTT จะติดสว่างเมื่อการส่งข้อมูลออกอากาศ ตามเวลาที่ตั้งไว้ หรือเมื่อเกิดสิ่วที่ส่งข้อมูล
- การกดปุ่ม Tx จะเป็นการส่งข้อมูลทันที ซึ่งจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อ GPS สามารถหาตำแหน่งได้แล้วเท่านั้น โดยสังเกตได้จากการกระพริบของไฟ GPS ที่จะติดสว่างนาน สลับกับตัดบ้าน

4. การทดสอบการทำงาน และการส่งสัญญาณ

- ให้กดปุ่ม Tx ค้างไว้ขณะที่เปิดเครื่อง EzTRAK จะเข้าสู่โหมดการทำงานทดสอบ โดยไฟ CD จะกระพริบสั้นๆ 2 ครั้ง
- การกดปุ่ม Tx แต่ละครั้งจะเป็นการส่งสัญญาณออกอากาศตามลำดับดังนี้
 - ส่งความถี่ 1200 Hz (ไฟ PTT และ GPS ติด) → ส่งความถี่ 2200 Hz (ไฟ PTT และ CD ติด) → ส่งความถี่ 1200Hz/2200Hz สลับกัน (ไฟติดทั้งหมด) → หยุดส่งสัญญาณ (ไฟดับ)
- ถ้าไม่มีสัญญาณออกอากาศ หรือไม่มีการกดคีย์ ให้ตรวจสอบการลงอุปกรณ์ การบัดกรี และการเดินสายใหม่ทั้งหมด

5. ตำแหน่งสัญญาณที่ขั้วต่อ DB9


1	ไฟออก +5 โวลท์สำหรับจ่ายไฟ GPS
2	สัญญาณ Tx
3	สัญญาณ Rx
4	ไฟ เข้า +6 ถึง+15 โวลท์สำหรับเลี้ยงวงจร
5	กาวน์ด GND
6	สัญญาณ PTT ออก
7	ไฟ เข้า +6 ถึง+15 โวลท์สำหรับเลี้ยงวงจร
8	สัญญาณเสียงออก Audio out
9	ไม่มีการต่อใช้งาน

6. สีสายสัญญาณของตัว GPS

แดง	ไฟ+5 โวลท์สำหรับเลี้ยงวงจร
ดำ	กราวน์ GND
ขาว	สัญญาณข้อมูลเข้า (ไม่ได้ใช้งาน)
เขียว	สัญญาณข้อมูลออก ต่อไปเข้า EzTRAK
ซีล์ด์	ตอกกับตัวถังโลหะของชิ้วต่อ

7. การติดตั้ง Firmware ใหม่

เมื่อเรียกใช้โปรแกรม EzFlash จะได้หน้าตาดังนี้



ให้กดปุ่ม Browse เพื่อเลือกไฟล์เฟิร์มแวร์ xxxx.hex ที่ต้องการ และเลือกพอร์ทที่ใช้ติดต่อกับ EzTRAK ให้ถูกต้อง ถ้าต้องการอัพเดทค่าคอนฟิกเป็นค่าเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด ให้ช่องถูกลบ reset config แล้วจึงกดปุ่ม Upload โปรแกรมจะติดต่อกับ EzTRAK เพื่อทำการส่งข้อมูล ให้รอดูกระบวนการทั้งขึ้นข้อความว่า Completed และจะปิดโปรแกรม ถ้าได้เลือก reset config ไว้ ค่าต่างๆ ที่เคยตั้งไว้จะถูกลบทิ้งทั้งหมด ให้เข้าไปตั้งค่าคอนฟิกให้เรียบร้อยก่อนนำไปใช้งาน